





Weight / Peso	1,3 Kg
Housing / Corpo proiettore	Iron/Alluminum, scratch resistant paint, top flange made of stainless steel, ABS formwork
IK rating / classe IK	IK08
IP rating / grado IP	IP67
Ambient temp./ Temperatura ambientale	-20°C to 50°C (-4°F to122°F)
Power supply / Alimentazione	220~240 VAC 50/60Hz - 0,068A
Power / Potenza massima	13,4 W
Power factor / Rifasamento	cos φ = 0,86
Inrush current / Corrente di spunto	cold start - 13A -250 μ s.
Electrical class / Classe elettrica	I
Cable / Cavo	1,7 m.
Control / Sistema di controllo	ON/OFF
Color range / Colori	CW(6500K) - WW (3000K)
Optics/ Ottiche	UltraSpot



Important notices/Avvertimenti importanti

- This product must be installed in accordance with applicable national and local electrical and construction codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Failure to comply with the following installation instructions may result in death or serious injury.
Questo prodotto deve essere installato secondo le normative locali, da personale specializzato. La mancata osservanza delle istruzioni di installazione può portare a situazioni di pericolo all'incolumità della persone.

- Do not stare at the operating light source.
Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.

- The fixture might be damaged by excess voltage. The installation of an overvoltage protection device on the electrical system may reduce the risk of damage.
Apparecchiatura sensibile alle sovratensioni. L'installazione di un dispositivo di protezione delle sovratensioni sull'impianto elettrico attenua l'intensità di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati.

- The use of an adequate magnetothermic switch along the power supply line is recommended.
E' consigliato l'uso di un adeguato interruttore magnetotermico/differenziale sulla linea di alimentazione.

- Connect the fixtures to each other only when disconnected from mains.
Collegare tra loro i proiettori solo quando nessuno di essi è collegato alla rete elettrica.

- Never leave cables and connectors unconnected or unprotected for long periods.
Non lasciare mai per lungo tempo agli agenti atmosferici cavi e connettori non collegati o non protetti.

- Disconnect power before installing or servicing to avoid electrical shock.
Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'apparecchiatura.

- Disconnect power before any connection operation.
Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di connessione tra gli apparecchi.

- Check voltage and frequency before powering the fixture. Do not exceed fixture specified voltage.
Prima di connettere l'apparecchio alla rete elettrica, verificate la compatibilità di tensione e frequenza.

- Do not handle the unit with wet hands or in wet environments.
Non maneggiate il prodotto con mani bagnate o in presenza di acqua.

- Apply to qualified staff for any maintenance service not described in this instructions manual.
Rivolgersi ad un tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria non descritta nel presente manuale.

- Do not exceed the maximum quantity of fixtures per line in order to avoid power surges.
Non superare il numero massimo specificato di apparecchi per linea per evitare pericoli di sovraccarichi di corrente.

- Before powering the unit, ensure to use cables and connectors with proper section and length, according to its power consumption.
Prima di effettuare le connessioni verificare la portata dei cavi / connettori e la lunghezza dei cavi tenendo conto dell'assorbimento del prodotto.

- Fix the projector by using screws, hooks or other adequate supports that can bear its weight.
Fissare il proiettore con viti, ganci o altri supporti in grado di sostenerne il peso.

- All devices connected to the DALI bus must be SELV type.
Tutte le apparecchiature connesse al bus DALI devono essere di tipo SELV.




WARNING ! fixing and connecting operations must mandatorily be carried out by qualified personnel only !


ATTENZIONE ! le operazioni di installazione e connessione devono obbligatoriamente essere eseguite solo da personale specializzato !

WARNING ! Ensure power supply is off before connecting or disconnecting fixtures !



ATTENZIONE ! Assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di collegare o scollegare i proiettori!



- Untighten the screws and remove the fixture from the formwork.
- Svitare le viti e rimuovere l'apparecchio dalla cassaforma.



- Install the empty formwork in the ground paying attention not to go below the ground level.
- Installare la cassaforma vuota nel terreno facendo attenzione che la parte superiore non sia sotto quota.



- Fix the fixture by using the four screws, into the previously installed formwork.
- Fissate l'apparecchio all'interno della cassaforma già in sede utilizzando le quattro viti.




Max. 3000 Kg.
Max 20 Km/h



CAUTION: prolonged staring at the LED source should be avoided by placing the fixture in a proper position.

Connecting MicroDune XQ

- The power connection can be carried out by using the connection kit enclosed in the box. Follow the instructions provided along with the connection kit.
- La connessione del cavo di alimentazione può essere eseguita utilizzando il kit di connessione in dotazione al proiettore. Seguite le istruzioni fornite nel kit.



Order codes

OPTICS		LED TYPE		OPTION	
US	Ultra Spot	WW	Warm White	A	Antiglare Bee-hive
		CW	Cold White		